锅炉设备维修保养服务内容及需求

| 序号 | 厂商 | 设备名称 | 型号 | 供热量 | 数量(台) |
|----|-----|--------|-----------|-------------|-------|
| 1 | 力聚 | 真空热水机组 | YHZRQ-30W | 349KW/小时 | 1 |
| 2 | 瑞百客 | 商用热水炉 | Н3-1826 | 429.55KW/小时 | 2 |

负责对我院五号楼顶壹台力聚真空热水炉以及教学楼顶贰台瑞百 客商用热水炉的维护保养服务,以确保其达到安全生产标准。

- 1、中标方负责对设备各部分进行相应之检查、试验、调节、清理,保持设备处于最佳运行状态,提高安全、稳定、节能的目的。
- 2、检查锅炉本体与燃气设备连接处是否存在漏气情况,同时协助 检查锅炉房内的燃气阀门是否有泄漏,并在发现泄漏时及时通知我方 进行维修。
- 3、在锅炉保养期内,若设备发生故障需进行紧急维修,应立即通过电话或派人通知中标方。中标方的维修人员需在接到通知后的 2 小时内到达现场。
- 4、中标方负责对设备进行例行维修保养,每年一次大保养、每季 度一次小保养、每月一次现场巡察维护。
- 5、每次完成巡察维护和维修保养工作后,双方应共同签署一份维修保养反馈单,各自留存一份。
- 6、维修保养过程中所需更换的材料,若由中标方代购维修配件,则其价格不得高于市场价格。
- 7、在维修保养工作进行期间,中标方人员务必严格遵守相关安全规程,谨慎操作,全力防止各类安全事故的发生。在作业过程中,若出现任何意外或事故,均由中标方自行承担责任。

| 单位地址 | 杭州市第一人民医院 | |
|------|-----------|-------|
| 序号 | 热水炉详细地址 | 数量(台) |
| 1 | 5号楼顶锅炉房内 | 1台 |
| 2 | 教学楼顶锅炉房内 | 2 台 |